# オイルパンドレンプラグ　YH



| 5-825番号 | 略図 | メーカー | 部品番号 | 適用車種 | | | 標準価格 | 受注単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YH-0111 | <br>A19　B13　M18　P1.5<br>プラグ材質＝鉄＋三価クロメート | トヨタ | 90341-18089 | ハイエース | LH113V | 89.08～90.05 | 280 | 5 |
| | | | | トヨエース | WU85 | 89.10～95.05 | | |
| | | | | マークII | LX80 | 88.08～90.05 | | |
| | | | | ダイナ | LY50 | 87.08～90.05 | | |
| | | ダイハツ | 90341-18089-000 | デルタ | V115 | 88.08～90.11 | | |
| | | | | デルタ | V118 | 88.08～90.11 | | |
| | | | | デルタ | V119 | 88.08～90.11 | | |
| | | パッキン | (90430-18023) | | | | | |
| YH-0112 | <br>A14　B12　M12　P1.25<br>プラグ材質＝鉄＋三価クロメート | トヨタ | 90043-41041 | カローラ | NZE121 | 00.08～06.10 | 240 | 5 |
| | | | 90341-12012 | プリウス | NHW11 | 00.05～03.05 | | |
| | | | 90341-12023 | エスティマ | AHR10W | 01.05～06.01 | | |
| | | | 90341-12023-79 | ヴィッツ | NCP10 | 99.09～05.01 | | |
| | | ダイハツ | 90043-41041 | ビーゴ | J200G | 06.01～08.02 | | |
| | | | 90043-41041-000 | クー | M401S | 06.05～08.02 | | |
| | | | 90341-12012 | ミラ | L700S | 98.10～04.10 | | |
| | | | 90341-12012-000 | ムーヴラテ | L550S | 04.08～09.03 | | |
| | | | 90341-12026 | アルティス | ACV45N | 06.01～ | | |
| | | | 90341-12026-000 | デルタ | RZU300N | 00.05～03.06 | | |
| | | スバル | 90043-41041 | トレジア | NCP120X | 10.11～ | | |
| | | | 90341-12012 | デックス | M411F | 09.12～11.11 | | |
| | | パッキン | (90430-12031) | | | | | |
| YH-0113 | <br>A22　B11　G3/8　P1.33<br>プラグ材質＝鉄＋三価クロメート | ニッサン | 11128-51N00 | アトラス | SZ1F24 | 07.06～ | 280 | 5 |
| | | | 11128-6920A | キャラバン | CWGE25 | 01.04～04.08 | | |
| | | | 11128-69200 | サファリ | WTY61 | 99.09～02.11 | | |
| | | | | エルグランド | ATWE50 | 99.08～02.05 | | |
| | | いすゞ | 5-86101681 | エルフ | ASP2F23 | 99.06～ | | |
| | | | | ファーゴ | JCWGE24 | 96.08～01.05 | | |
| | | | | コモ | JCWGE25 | 01.05～04.05 | | |
| | | パッキン | (5-86101588) | | | | | |
| YH-0114 | <br>A14　B12　M12　P1.25<br>プラグ材質＝鉄＋三価クロメート | ニッサン | 11128-01M00 | マーチ | AK12 | 02.02～ | 210 | 5 |
| | | | 11128-01M01 | キューブ | NZ12 | 08.11～ | | |
| | | | 11128-01M04 | エクストレイル | T31 | 07.08～ | | |
| | | | 11128-01M05 | ティアナ | PJ32 | 08.06～13.01 | | |
| | | | 11128-01M0B | ノート | E11 | 05.01～12.09 | | |
| | | | | キャラバン | CWGE25 | 05.12～ | | |
| | | ミツビシ | MQ700457 | ランサー | CVAY12 | 08.11～13.06 | | |
| | | | MQ703508 | デリカ | BVM20 | 11.09～ | | |
| | | | | デリカD:3 | BM20 | 11.09～ | | |
| | | マツダ | 1N01-10-404 | ファミリア | BVFY11 | 99.05～ | | |
| | | | 1N02-10-404 | ファミリア | BVJY12 | 07.01～ | | |
| | | いすゞ | 5-86101679 | エルフ | ASQ1F24 | 07.07～ | | |
| | | | 5-86146325 | フィリー | JALE50 | 98.10～00.08 | | |
| | | スズキ | 11518-50Z02 | コモ | JCWGE25 | 05.12～ | | |
| | | | | ランディ | SNC26 | 10.12～ | | |
| | | | | ランディ | SC25 | 07.01～10.12 | | |
| | | パッキン | (11026-01M00) | | | | | |

○･･･価格改定品　△･･･生産中止品　※･･･受注生産品

# オイルパンドレンプラグ　YH

| 5-825番号 | 略図 | メーカー | 部品番号 | 適用車種 | | | 標準価格 | 受注単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YH-0116 |  <br>A19　B11.5　M14　P1.5<br>プラグ材質＝鉄＋三価クロメート | ニッサン | 11128-HC000 | バネット<br>バネット<br>バネット | SKF2MN<br>SK82LN<br>SKF2VN | 03.12~10.08<br>99.06~10.08<br>03.12~10.08 | 230 | 5 |
| | | マツダ | 9951-11-400<br>HE03-10-404 | カペラ<br>ファミリア<br>MPV<br>ボンゴ<br>タイタン | GF8P<br>BJ5P<br>LWEW<br>SK82T<br>SYE4T | 97.06~02.03<br>98.04~<br>99.05~02.04<br>99.05~<br>00.10~ | | |
| | | スズキ | 11513-78E00 | エスクード<br>エスクード | TD31W<br>TD32W | 94.12~97.10<br>98.02~99.10 | | |
| | | パッキン | (9956-41-400) | | | | | |
| △YH-0117 | <br>A17　B11　M16　P1.5<br>プラグ材質＝鉄＋三価クロメート | ダイハツ | 90043-41028<br>90043-41028-000 | デルタ<br>ラガー<br>ラガー<br>ラガー<br>ラガー | V57<br>F73G<br>F73W<br>F78G<br>F78W | 84.09~95.04<br>93.05~97.05<br>93.05~97.05<br>93.05~97.05<br>93.05~97.05 | 280 | 5 |
| | | パッキン | (90044-30174-000) | | | | | |
| YH-0118 | <br>A19　B13　M18　P1.5<br>プラグ材質＝鉄＋三価クロメート | ミツビシ | MD000318 | ランサー<br>ランサーフィオーレ<br>ミラージュ<br>デリカ<br>フォルテ<br>ギャラン | | ~81<br>~81<br>~81<br>~81<br>~81<br>~83 | 310 | 5 |
| | | パッキン | (MD000312) | | | | | |
| YH-0119 | <br>A17　B12　M14　P1.5<br>プラグ材質＝鉄＋三価クロメート | ニッサン | 11128-6A0A0 | クリッパー<br>NT100クリッパー<br>キックス<br>ディズ | U71T<br>U72T<br>H59A<br>B21W | 03.10~12.01<br>12.01~<br>08.10~<br>13.06~ | 330 | 5 |
| | | ミツビシ | MD050316<br>MH037759 | キャンター<br>コルト<br>デリカD:5<br>ekワゴン<br>ミニカ<br>パジェロ | FE74B<br>Z21A<br>CV2W<br>H81W<br>H47A<br>V68W | 06.05~<br>10.05~12.06<br>12.01~<br>01.09~06.08<br>98.08~07.07<br>99.06~04.11 | | |
| | | パッキン | (MD050317) | | | | | |
| YH-0120 |  <br>A17　B10.5　M20　P1.5<br>プラグ材質＝鉄＋三価クロメート | いすゞ | 8-94107557 | エルフ<br>エルフ | NPR59PR<br>NPS59LN | 84.07~93.06<br>87.12~93.12 | 270 | 5 |
| | | パッキン | (8-94107564) | | | | | |

# オイルパンドレンプラグ　YH



| 5-825番号 | 略図 | メーカー | 部品番号 | 適用車種 | | | 標準価格 | 受注単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YH-0121 |  <br>A17　B12　M14　P1.5<br>プラグ材質＝鉄＋三価クロメート | ホンダ | 90009-PH1-000 | アクティ | HA8 | 09.12～ | 225 | 5 |
| | | | 90009-PY3-000 | アヴァンシア | TA2 | 99.09～03.06 | | |
| | | | 90009-PC6-000 | エディックス | BE2 | 04.07～06.12 | | |
| | | | 90009-PM3-000 | シビック | FD2 | 06.04～ | | |
| | | | | オデッセイ | RB2 | 03.10～08.10 | | |
| | | | | ステップワゴン | RG2 | 05.05～ | | |
| | | | | ストリーム | RN4 | 01.01～06.07 | | |
| | | いすゞ | 5-86002319 | ニューアスカ | CJ2 | 97.09～02.03 | | |
| | | | 5-86011516 | ニュージェミニ | MJ5 | 97.01～00.06 | | |
| | | パッキン | (94109-14000) | | | | | |
| △YH-0122 | <br>A22　B13　M12　P1.25<br>プラグ材質＝鉄＋三価クロメート | スズキ | 09247-12101 | フロンテ | SS40S | ～84 | 216 | 5 |
| | | | | セルボ | SS40C | ～84 | | |
| | | | | アルト | SS40V | ～85 | | |
| | | | | ジムニー | SJ40 | ～84 | | |
| | | | | マイティボーイ | SS40T | ～84 | | |
| | | | | キャリイ | ST40 | ～85 | | |
| | | パッキン | (09168-12018) | | | | | |
| YH-0123 |  <br>A17　B12　M14　P1.5<br>プラグ材質＝鉄＋三価クロメート | マツダ | Y701-10-404 ※1 | ファミリア | BHA7P | 94.09～99.05 | 220 | 5 |
| | | | | | BHA7R | 94.09～99.05 | | |
| | | | | | BHA7PF | 94.09～98.05 | | |
| | | | | | BHA7RF | 94.09～98.05 | | |
| | | パッキン | (9ZLY-U1-4140) | | | | | |
| YH-0124 |  <br>A17　B10.5　M20　P1.5<br>プラグ材質＝鉄＋三価クロメート | スバル | 807020010 | レガシィ | BL5 | 03.02～09.05 | 330 | 5 |
| | | | 807020070 | インプレッサ | GH8 | 07.03～11.11 | | |
| | | | | フォレスター | SG5 | 01.11～ | | |
| | | | | ヴィヴィオ | KW4 | 92.03～98.07 | | |
| | | | | ドミンゴ | FA7 | 94.06～98.11 | | |
| | | パッキン | (311680100) | | | | | |
| YH-0125 |  <br>A14　B12　M16　P1.5<br>プラグ材質＝鉄＋三価クロメート | トヨタ | SU003-02194 | 86 | ZN6 | 12.03～ | 280 | 5 |
| | | スバル | 807016160 | レガシィ | BM9 | 09.02～ | | |
| | | | | サンバー | TT1 | 98.08～12.04 | | |
| | | | | プレオ | RV1 | 98.07～ | | |
| | | | | R1 | RJ1 | 04.11～ | | |
| | | パッキン | (803916010) | | | | | |
| YH-0128 |  <br>A17　B22　M14　P1.5<br>プラグ材質＝鉄＋三価クロメート | ニッサン | 01658-4A00A | モコ | MG21S | 02.04～05.05 | 200 | 5 |
| | | | 11128-4A00A | モコ | MG22S | 06,02～11.02 | | |
| | | | | ピノ | HC24S | 07.01～ | | |
| | | マツダ | 1A00-10-4J4A | スクラム | DG64W | 05.09～08.04 | | |
| | | | | AZワゴン | MJ21S | 05.09～07.05 | | |
| | | | | キャロル | HB24S | 04.09～06.04 | | |
| | | スズキ | 11518-63J01 | アルト | HA24S | 04.09～05.12 | | |
| | | | | キャリイ | DA63T | 05.08～10.05 | | |
| | | | | ワゴンR | MH22S | 07.02～08.09 | | |
| | | パッキン | (9956-41-400) | | | | | |

○･･･価格改定品　△･･･生産中止品　※･･･受注生産品

# オイルパンドレンプラグ　YH

| 5-825番号 | 略図 | メーカー | 部品番号 | 適用車種 | | | 標準価格 | 受注単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YH-0129 | <br>A14　B22　M12　P1.25<br>プラグ材質＝鉄＋三価クロメート | トヨタ | 90043-41087 | タウンエース<br>bB<br>パッソ | S402M<br>QNC20<br>QNC10 | 12.09～<br>08.02～09.12<br>08.02～09.12 | 330 | 5 |
| | | ダイハツ | 90043-41087 | クー<br>ミラ<br>ムーヴ | M401S<br>L275S<br>L175S | 08.02～09.12<br>06.12～<br>06.10～08.03 | | |
| | | スバル | 90043-41087 | サンバー<br>プレオ<br>デックス | S321B<br>L275B<br>M401F | 12.04～<br>10.04～<br>08.10～09.12 | | |
| | | パッキン | (90430-12031) | | | | | |
| YH-0130 | <br>A14　B22　M14　P1.5<br>プラグ材質＝鉄＋三価クロメート | ニッサン | 11128-4A00B | モコ<br>ルークス | MG33S<br>ML21S | 11.02～<br>09.12～ | 200 | 5 |
| | | ミツビシ | MQ500391 | デリカD:2 | MB15S | 11.03～ | | |
| | | マツダ | 1A01-10-4J4 | スクラム<br>キャロル<br>AZワゴン | DG64W<br>HB35S<br>MJ23S | 07.07～12.05<br>12.11～<br>08.09～ | | |
| | | スズキ | 11518-63J10 | アルト<br>キャリイ<br>MRワゴン | HA25S<br>DA63T<br>MF22S | 09.12～<br>10.05～<br>09.06～11.01 | | |
| | | パッキン | (09168-14015) | | | | | |
| YH-0131 |  <br>A17　B12　M14　P1.5<br>プラグ材質＝鉄＋三価クロメート | スズキ | 09247-14044<br>9S9R-71-4044<br>09247-14027 | アルト<br>ワゴンR<br>キャリイ<br>アルト<br>ワゴンR | HA23V<br>CT51S<br>DA63T<br>HA23S<br>MH21S | 00.12～05.01<br>97.04～98.10<br>02.05～05.08<br>00.12～04.09<br>04.04～05.09 | 200 | 5 |
| | | マツダ | 9S9R-71-4044 | AZ-オフロード<br>スクラム<br>AZワゴン | JM23W<br>DG51S<br>MJ21S | 98.10～14.03<br>90.02～91.09<br>03.10～07.05 | | |
| | | シボレー | | シボレークルーズ<br>MW | HR52S<br>ME34S | 03.11～16.05<br>06.04～11.01 | | |
| | | パッキン | (09168-14015)<br>(9S9R-81-4015) | | | | | |
| YH-0132 | <br>A17　B12　M14　P1.5<br>プラグ材質＝鉄＋三価クロメート | ニッサン | 11024-89TA2 （注.1）<br>11128-89T0A | アトラス<br>コンドル | AKR82AN<br>BKR81GAV | 05.05～<br>02.08～ | 300 | 5 |
| | | マツダ | Y701-10-404 （注.1）<br>1K01-10-404 | タイタン | LNR85AR | 07.02～ | | |
| | | いすゞ | 8-94316800 （注.1）<br>8-97329621<br>8-97912530 | エルフ<br>ミュー<br>ビックホーン<br>ファーゴ | NKR82AN<br>UES73EW<br>UBS73GW<br>WFR62DW | 05.02～<br>98.05～01.07<br>98.02～<br>90.12～95.08 | | |
| | | パッキン | (8-94158328)<br>(11026-89TA0)<br>(1K00-10-403) | | | | | |

(注.1) 純正品にはマグネットが取り付けられていますが、弊社製にはマグネットは取り付けされていません。

## ケース入りセットもございます。

オイルパンドレンプラグセット

YH-T013(SE-T013)　　標準価格　9,800

| セット内容 | 品番 | 数量 | 品番 | 数量 | 品番 | 数量 | 品番 | 数量 | 品番 | 数量 | 品番 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | YH-0112 | 10 | YH-0114 | 10 | YH-0116 | 5 | YH-0119 | 5 | YH-0121 | 5 | YH-0123 | 5 |
| | YH-0125 | 5 | | | | | | | | | | |

オイルパンドレンプラグパッキンセット

YH-T014(SE-T014)　　標準価格　18,700

| セット内容 | 品番 | 数量 | 品番 | 数量 | 品番 | 数量 | 品番 | 数量 | 品番 | 数量 | 品番 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | YH-0111P | 20 | YH-0112P | 20 | YH-0113P | 20 | YH-0114P | 20 | YH-0116P | 20 | YH-0119P | 20 |
| | YH-0120P | 20 | YH-0121P | 20 | YH-0123P | 20 | YH-0124P | 20 | YH-0125P | 20 | YH-0126P | 20 |