







5-825番号 部品番号	品名、年式 適用車種	使用 個数	5-825 標準価格	受注 単位
<b>スズキ</b>				
SZ-3179  17854-73H10   φ27xt 4.5	・ブロードリーフ検索コード [ 0053 ] ・JANコード [ 4957273406113 ]  <b>ラジエターホース(ローア-)</b>  ツイン EC22S(CAA-) 04.06-05.02 EC22S(CBA-) 04.06-05.08 EC22S(ZA-) 04.01-04.06 アルトラパン HE21S(ABA-/CBA-) 04.04-08.11 HE21S(TA-) 02.10-07.05 MRワゴン MF21S(ABA-/CBA-) 04.04-06.01 MF21S(TA-) 01.12-06.01 MF21S(UA-) 02.06-04.04 Kei HN22S(ABA-/CBA-) 07.05- HN22S(TA-) 01.11-07.05 Keiワークス HN22S(ABA-) 07.05- HN22S(TA-) 02.11-07.05  ● (株)ブロードリーフには、4月分より反映になります。	1	970	1
	<b>スズキ</b>			
SZ-3180  17854-73H50   φ27xt 4.5	・ブロードリーフ検索コード [ 0053 ] ・JANコード [ 4957273406120 ]  <b>ラジエターホース(ローア-)</b>  アルトラパン HE21S(TA-) 03.09-07.05 MRワゴン MF21S(TA-) 02.06-06.01 ワゴンR MC22S(TA-) 01.11-03.09 Kei HN22S(TA-) 01.11-07.05 Keiワークス HN22S(TA-) 02.11-07.05  ● (株)ブロードリーフには、4月分より反映になります。	1	1,200	1

## YH-0150発売延期のお知らせ

【新製品情報 2015年 2号 No.474】にて、発売予定をしておりました [YH-0150]ラジエターレンコックにおきまして、初期不具合が確認され、現在、確認・修正のため発売が遅れており、お客さまには大変ご迷惑をおかけいたしております。

発売時期が確定後、再度、書面にてお知らせいたします。

<b>スズキ</b>		・ブロードリーフ検索コード [ 0056 ]			
YH-0150  17750-83G30   14mm×P1.5 色=黒色	<b>ラジエターレンコック</b> (ドレンパッキン付) ハスラー MR31S 14.01-現行 スペーシア MK32S 13.03-現行 パレット MK21S 08.01-09.09 ツイン EC22S 03.01-04.01 アルトラパン HE21S 02.01-02.04 MRワゴン MF21S 01.12-02.04 ワゴンR MC22S 00.12-01.11	・JANコード [ 4957273406069 ] 	1	180	10
	<b>発売延期</b>				