




2017年 8月 発行


5-825番号 部品番号	品名 適用車種	年式	使用 個数	5-825 標準価格	受注 単位
ダイハツ・トヨタ・スバル					
DH-5211 31121-B5020 材質=樹脂(黒色)	クラッチフォークブーツ 【ダイハツ】 ハイゼット S500・S510 16.07- アトレー・ハイゼットカーゴ S321・S331 16.08- 【トヨタ】 ピクシストラック S500・S510 16.08- ピクシスバン S321・S331 16.08- 【スバル】 サンバー S321・S500 16.08-	・ブロードリーフ検索コード [コードナシ] ・JANコード [4957273407967] 	1	670	1
			2017年8月中旬発売予定 ●(株)ブロードリーフには、9月分より反映になります。		
イース					
EF-5193 1-51779087-1 材質=樹脂(黒色)	スタビライザーブッシュ キガ CVR 05.10- CXM/CYM 96.10- CYJ 03.05- EXD/EXR/EXZ 95.06-	・ブロードリーフ検索コード [コードナシ] ・JANコード [4957273407745] 	4	1,170	1
			2017年8月下旬発売予定 ●(株)ブロードリーフには、9月分より反映になります。		
イース					
EF-5194 1-51779079-1 材質=樹脂(黒色)	スタビライザーブッシュ キガ CVR 03.06- CXM/CYM 94.10- CYJ 97.07- EXD/EXR/EXZ 92.10-	・ブロードリーフ検索コード [コードナシ] ・JANコード [4957273407752] 	4	1,200	1
			2017年8月下旬発売予定 ●(株)ブロードリーフには、9月分より反映になります。		

5-825番号 部品番号	品名 適用車種	使用 個数	5-825 標準価格	受注 単位
イスズ	・ブロードリーフ検索コード [コードナシ] ・JANコード [4957273407769] 			
EF-5195 1-51689015-1  材質=樹脂(黒色)	スタビライザーブッシュ キガ FTR 05.07- FVR 07.01- CYL 07.01- CYJ 05.07-	4	1,470	1
2017年8月下旬発売予定 ● (株)ブロードリーフには、9月分より反映になります。				



2017年 9号 No.526発行分-YH-0132適合品番訂正

2017年 9号 No.526発行分、YH-0132の適合品番に間違いがありましたので本ページにて修正させていただきます。

5-825番号 部品番号	品名 適用車種	使用 個数	5-825 標準価格	受注 単位
イスズ・ニッサン・マツダ	・ブロードリーフ検索コード [0009] ・JANコード [4957273408223] 			
YH-0132 	オイルハントレンプラグ セット内容:プラグ YH-0119用 17×12×14 ネジピッチP1.5(磁石はついていません) パッキン YH-0154P φ14.1×φ24×t1.5(純正タイプ準拠)材質=銅 【イスズ】 8-94316800 エルフ NKR82AN 05.02- ミュー UES73EW 98.05-01.07 【イスズ】 8-97329621 ビッグホーン UBS73GW 98.02- 【イスズ】 8-97912530 ファーゴ WFR62DW 90.12-95.08 【ニッサン】 11024-89TA2 アトラス AKR82AN 05.05- 【ニッサン】 11128-89T0A コンドル BKR81GA 02.08- 【マツダ】 Y701-10-404 タイタン LNR85AR 07.02-	1	300	5
2017年7月末発売予定 ● (株)ブロードリーフには、8月分より反映になります。				

※YH-0132結合について

ドレンプラグおよびパッキンの結合については、非常にわかりにくい点がありご迷惑をおかけいたしております。純正品ではドレンプラグおよびパッキンのセットが存在しない中、弊社として長年優良部品としてセット化しているため結合が複雑になっています。今回YH-0132の発売に伴い、YH-0123の適合車種はほとんどYH-0132に移ります。ただし、マツダ ファミリア系でY701-10-404(プラグ)+9ZLY-U1-4140(パッキン)のセットがあり、(BHA7P 94.09-99.05/BHA7R 94.09-99.05/BHA7PF 94.09-98.05/BHA7RF 94.09-98.05)YH-0123が適合になりますが、ブロードリーフ様の検索では純正品番が1個しか登録できません。Y701-10-404はYH-0132に登録変更されるため上記型式からドレンコックY701-10-404=YH-0132/ドレンコックGK=YH-0123Pの表示されますが、YH-0123がご使用いただけます。