





2014年8月発行

5-825番号 部品番号	品名、年式 適用車種	使用 個数	5-825 標準価格	受注 単位																														
<p>トヨタ</p> <p>TH-2077 48815-25030</p> 	<p>・ブロードリーフ検索コード [1612] ・JANコード [4957273404799]</p> <p>スチライザーブッシュ(フロント・インナー) 代表使用車種 <フロント></p> <table border="1"> <tr><td>トヨエース2000</td><td>TRY220・230</td><td>03.05~14.06</td></tr> <tr><td>トヨエース3000</td><td>KDY221・231・271・281</td><td>07.09~14.06</td></tr> <tr><td>トヨエース2000</td><td>RZY220・230</td><td>01.07~07.08</td></tr> <tr><td>トヨエース3000</td><td>LY220・230・270・280</td><td>01.07~04.08</td></tr> <tr><td>トヨエース2500</td><td>KDY220・230・270・280</td><td>04.08~07.09</td></tr> <tr><td>ダイナ2000</td><td>TRY220・230</td><td>03.05~14.06</td></tr> <tr><td>ダイナ3000</td><td>KDY221・231・271・281</td><td>07.09~14.06</td></tr> <tr><td>ダイナ2000</td><td>RZY220・230</td><td>01.07~07.08</td></tr> <tr><td>ダイナ3000</td><td>LY220・230・270・280</td><td>01.07~04.08</td></tr> <tr><td>ダイナ2500</td><td>KDY220・230・270・280</td><td>04.08~07.09</td></tr> </table> <p>● (株)ブロードリーフには、10月分より反映になります。</p>	トヨエース2000	TRY220・230	03.05~14.06	トヨエース3000	KDY221・231・271・281	07.09~14.06	トヨエース2000	RZY220・230	01.07~07.08	トヨエース3000	LY220・230・270・280	01.07~04.08	トヨエース2500	KDY220・230・270・280	04.08~07.09	ダイナ2000	TRY220・230	03.05~14.06	ダイナ3000	KDY221・231・271・281	07.09~14.06	ダイナ2000	RZY220・230	01.07~07.08	ダイナ3000	LY220・230・270・280	01.07~04.08	ダイナ2500	KDY220・230・270・280	04.08~07.09	2	530	1
トヨエース2000	TRY220・230	03.05~14.06																																
トヨエース3000	KDY221・231・271・281	07.09~14.06																																
トヨエース2000	RZY220・230	01.07~07.08																																
トヨエース3000	LY220・230・270・280	01.07~04.08																																
トヨエース2500	KDY220・230・270・280	04.08~07.09																																
ダイナ2000	TRY220・230	03.05~14.06																																
ダイナ3000	KDY221・231・271・281	07.09~14.06																																
ダイナ2000	RZY220・230	01.07~07.08																																
ダイナ3000	LY220・230・270・280	01.07~04.08																																
ダイナ2500	KDY220・230・270・280	04.08~07.09																																
<p>トヨタ</p> <p>TH-2078 48815-26290</p> 	<p>・ブロードリーフ検索コード [4612] ・JANコード [4957273404829]</p> <p>スチライザーブッシュ(リヤ・インナー) 代表使用車種 <リヤ></p> <table border="1"> <tr><td>グランビア3400</td><td>VCH10W・16W</td><td>97.08~02.05</td></tr> <tr><td>グランビア3000</td><td>KCH10W KCH16W</td><td>95.08~02.05 95.10~02.05</td></tr> <tr><td>グラントハイエース3400</td><td>VCH10W・16W</td><td>99.07~02.05</td></tr> <tr><td>グラントハイエース3000</td><td>KCH10W・16W</td><td>99.07~02.05</td></tr> </table> <p>● (株)ブロードリーフには、10月分より反映になります。</p>	グランビア3400	VCH10W・16W	97.08~02.05	グランビア3000	KCH10W KCH16W	95.08~02.05 95.10~02.05	グラントハイエース3400	VCH10W・16W	99.07~02.05	グラントハイエース3000	KCH10W・16W	99.07~02.05	2	1,760	1																		
グランビア3400	VCH10W・16W	97.08~02.05																																
グランビア3000	KCH10W KCH16W	95.08~02.05 95.10~02.05																																
グラントハイエース3400	VCH10W・16W	99.07~02.05																																
グラントハイエース3000	KCH10W・16W	99.07~02.05																																
<p>トヨタ・ダイハツ・スバル</p> <p>DC-2678 45479-B2030</p> 	<p>・ブロードリーフ検索コード [173] ・JANコード [4957273405055]</p> <p>タイロットエンドカバー 代表使用車種</p> <p>トヨタ: ピクシエポック LA300A・LA310A 12.04-14.07</p> <p>ダイハツ: ミライース LA300S・LA310S 11.08-14.07</p> <p>スバル: プレオプラス LA300F・LA310F 12.12-14.07</p> <p>● (株)ブロードリーフには、10月分より反映になります。</p>	2	640	1																														

※ 裏面もご覧下さい

5-825番号 部品番号	品名、年式 適用車種	使用 個数	5-825 標準価格	受注 単位																		
<p style="text-align: center;">ダイハツ</p> <p>DH-3191</p> <p>16571-87216-000</p>  <p>内径φ23.5</p>	<p>・ブロードリーフ検索コード [0052] ・JANコード [4957273405390]</p> <p>ラジエターホース(アッパー)</p> <p>代表使用車種</p> <table border="0"> <tr> <td>ミラ</td> <td>L502S</td> <td>94.08~98.08</td> </tr> <tr> <td></td> <td>L512S</td> <td>94.08~98.08</td> </tr> <tr> <td>ムーヴ</td> <td>L602S</td> <td>95.08~98.09</td> </tr> </table> <p>● (株)ブロードリーフには、10月分より反映になります。</p>	ミラ	L502S	94.08~98.08		L512S	94.08~98.08	ムーヴ	L602S	95.08~98.09	1	1800	1									
ミラ	L502S	94.08~98.08																				
	L512S	94.08~98.08																				
ムーヴ	L602S	95.08~98.09																				
<p style="text-align: center;">ダイハツ</p> <p>DH-3192</p> <p>16572-87217-000</p>  <p>内径φ23.5</p>	<p>・ブロードリーフ検索コード [0053] ・JANコード [4957273405406]</p> <p>ラジエターホース(ロアー)</p> <p>代表使用車種</p> <table border="0"> <tr> <td>ミラ</td> <td>L502S</td> <td>94.08~98.08</td> </tr> <tr> <td></td> <td>L512S</td> <td>95.10~98.08</td> </tr> <tr> <td>ムーヴ</td> <td>L602S</td> <td>95.08~98.09</td> </tr> </table> <p>● (株)ブロードリーフには、10月分より反映になります。</p>	ミラ	L502S	94.08~98.08		L512S	95.10~98.08	ムーヴ	L602S	95.08~98.09	1	2350	1									
ミラ	L502S	94.08~98.08																				
	L512S	95.10~98.08																				
ムーヴ	L602S	95.08~98.09																				
<p style="text-align: center;">ダイハツ</p> <p>DH-3193</p> <p>16571-97202-000</p>  <p>内径φ23.5</p>	<p>・ブロードリーフ検索コード [0052] ・JANコード [4957273405413]</p> <p>ラジエターホース(アッパー)</p> <p>代表使用車種</p> <table border="0"> <tr> <td>ストーリー</td> <td>M112S</td> <td>98.03~04.05</td> </tr> <tr> <td>マックス</td> <td>L952S</td> <td>01.11~05.11</td> </tr> <tr> <td></td> <td>L962S</td> <td>01.11~05.11</td> </tr> <tr> <td>オブティ</td> <td>L802S</td> <td>98.11~00.02</td> </tr> <tr> <td>ムーヴ</td> <td>L902S</td> <td>98.10~02.09</td> </tr> <tr> <td></td> <td>L912S</td> <td>01.09~02.09</td> </tr> </table> <p>● (株)ブロードリーフには、10月分より反映になります。</p>	ストーリー	M112S	98.03~04.05	マックス	L952S	01.11~05.11		L962S	01.11~05.11	オブティ	L802S	98.11~00.02	ムーヴ	L902S	98.10~02.09		L912S	01.09~02.09	1	1800	1
ストーリー	M112S	98.03~04.05																				
マックス	L952S	01.11~05.11																				
	L962S	01.11~05.11																				
オブティ	L802S	98.11~00.02																				
ムーヴ	L902S	98.10~02.09																				
	L912S	01.09~02.09																				
<p style="text-align: center;">ダイハツ</p> <p>DH-3194</p> <p>16572-97205-000</p>  <p>内径φ23.5</p>	<p>・ブロードリーフ検索コード [0053] ・JANコード [4957273405420]</p> <p>ラジエターホース(ロアー)</p> <p>代表使用車種</p> <table border="0"> <tr> <td>ストーリー</td> <td>M112S</td> <td>98.03~04.05</td> </tr> <tr> <td>マックス</td> <td>L952S</td> <td>01.11~05.11</td> </tr> <tr> <td></td> <td>L962S</td> <td>01.11~05.11</td> </tr> <tr> <td>オブティ</td> <td>L802S</td> <td>98.11~00.02</td> </tr> <tr> <td>ムーヴ</td> <td>L902S</td> <td>98.10~02.09</td> </tr> <tr> <td></td> <td>L912S</td> <td>01.09~02.09</td> </tr> </table> <p>● (株)ブロードリーフには、10月分より反映になります。</p>	ストーリー	M112S	98.03~04.05	マックス	L952S	01.11~05.11		L962S	01.11~05.11	オブティ	L802S	98.11~00.02	ムーヴ	L902S	98.10~02.09		L912S	01.09~02.09	1	2050	1
ストーリー	M112S	98.03~04.05																				
マックス	L952S	01.11~05.11																				
	L962S	01.11~05.11																				
オブティ	L802S	98.11~00.02																				
ムーヴ	L902S	98.10~02.09																				
	L912S	01.09~02.09																				