

2022年11月発行

5825番号 部品番号	品名 適用車種	使用 個数	5825 標準価格	受注 単位
ダイハツ・トヨタ・スバル	・ブロードリーフ検索コード [コード無し] ・JANコード [4957273410097]			
CY-0093	軽トラック 荷台パネルカバー (汎用型) 【ダイハツ】 ハイゼットトラック S500P/S510P 21.12- 【トヨタ】 ピクシストラック S500U/S510U 21.12- 【スバル】 サンバートラック S500J/S510J 21.12-	1	オープン 価格	1

※セット内容

使用	形状・サイズ	長さ	セット数	備考
サイド		1,960mm物	2	15mm幅両面テープ 本体貼付け済み
リヤ		1,385mm物	1	15mm幅両面テープ 本体貼付け済み
トリアイ		1,050mm物	1	15mm幅両面テープ 本体貼付け済み

※()寸法は参考値となります。
 ※材質の特性上、気温差により±5mm程の伸縮がございます。
 ※オープン価格については代理店へお問い合わせ下さい。
 ●(株)ブロードリーフ(PM.NS)には、12月初旬より反映予定です。

発 売 済

～HB結束バンド サイズ変更のご案内～

下記の通り、結束バンドのサイズが変更となります。
 順次切替とさせていただきます。

5825番号	カラー	全長 (mm)	幅 (mm)	結束径 (mm)
HB-2100	(白)	100	2.4	16
HB-2150	(白)	152	3.5	35
HB-2200	(白)	202	4.5	45
HB-2250	(白)	253	4.5	60
HB-2300	(白)	300	4.9	80
HB-2350	(白)	370	7.5	90
HB-2070B	(黒)	71	2.4	16
HB-2100B	(黒)	100	2.4	16
HB-2150B	(黒)	152	3.5	35
HB-2200B	(黒)	202	4.5	45
HB-2250B	(黒)	253	4.5	60
HB-2300B	(黒)	300	4.9	80
HB-2350B	(黒)	370	7.5	90



5825番号	カラー	全長 (mm)	幅 (mm)	結束径 (mm)
HB-2100	(白)	101	2.5	25
HB-2150	(白)	150	3.6	39
HB-2200	(白)	203	4.6	55
HB-2250	(白)	250	4.8	74
HB-2300	(白)	300	4.8	85
HB-2350	(白)	380	7.6	105
HB-2070B	(黒)	78	2.4	18
HB-2100B	(黒)	101	2.5	25
HB-2150B	(黒)	150	3.6	39
HB-2200B	(黒)	203	4.6	55
HB-2250B	(黒)	250	4.8	74
HB-2300B	(黒)	300	4.8	85
HB-2350B	(黒)	380	7.6	105

※定価、受注単位、基本的なスペックに変更はございません。

裏面もご覧ください。

◆2019年度版ダストカバーブーツガイドブック 修正箇所のご案内◆

2019年度版ダストカバーブーツガイドブック(カタログNo.965)の修正一覧表となります。

すでにご案内済みのものも含まれます。お手数ですが、お手元のガイドブックを下記の通り修正をお願い致します。

該当ページ	修正内容
各ページ	・トヨタ、ダイハツ、スバル、ホンダ、イズズの各ページのDC-1167を、全てDC-1167Aに修正。
P59	・ヴォクシー 1800 ZWR80Gのホールジョイントカバーローを、「DC-2654」に修正。
P66	・クラウン 2500 GRS180のホールジョイントカバーローを、「DC-1625」に修正。 ・クラウン 2500 GRS200のホールジョイントカバーローを、「DC-1625」に修正。 ・クラウン 3000 GRS182のホールジョイントカバーローを、「DC-1625」に修正。 ・クラウン 3000 GRS202のタイロッドエンドカバーを、「DC-2522」に修正。 ・クラウン 3500 GRS184/GRS204/GWS204のホールジョイントカバーローを、「DC-1625」に修正。
P77	・ハイエース 2000 TRH200Kのホールジョイントカバーローを、「DC-1625」に修正。
P86	・マークX 2500 GRX120のホールジョイントカバーローを、「DC-1625」に修正。 ・マークX 2500 GRX130のタイロッドエンドカバーを「DC-2522」に、ホールジョイントカバーローを、「DC-1625」に修正。 ・マークX 3000 GRX121のホールジョイントカバーローを、「DC-1625」に修正。
P102	・エクストレイル 2000 DNT31の年式を「08.09～15.04」に修正、備考に「ディーゼル4WD」の追記。 ・T31の年式を、「07.08～13.12」に修正。 ・T32の年式を、「13.12～」に修正。備考の「20S」を削除。 ・エクストレイル 2500 TNT31の年式を、「07.08～13.12」に修正。
P103	・キャラバン2000 VPE25のホールジョイントカバーローを「DC-1688」、アッパーをカシメタイプ「DC-1696」/ハンドタイプ「未設定」に修正。備考に要現車確認追加。 ・キャラバン2400 CQGE25/DQGE25/QE25/QGE25のホールジョイントカバーローを「DC-1688」、アッパーをカシメタイプ「DC-1696」/ハンドタイプ「未設定」に修正。備考に要現車確認追加。 ・キャラバン2500 全ての型式のホールジョイントカバーローを「DC-1688」、アッパーをカシメタイプ「DC-1696」/ハンドタイプ「未設定」に修正。備考に要現車確認追加。
P104	・キャラバン3000 全ての型式のホールジョイントカバーローを「DC-1688」、アッパーをカシメタイプ「DC-1696」/ハンドタイプ「未設定」に修正。備考に要現車確認追加。
P108	・シルビア 2000 S14のタイロッドエンドブーツを「DC-1125」に修正、ホールジョイントカバーローを、「DC-1634」に修正。
P117	・マーチ 1200 K13のタイロッドエンドブーツは、タイロッド Assyの色で品番が分かれます。黒の場合「DC-1536」、シルバーの場合「DC-1542」を追加。
P130	・ミツビシ テリカ D:2 1200 MB46Sのタイロッドエンドカバーを、「DC-2523」に修正。
P157	・マツダ フレア 660 MJ34S/44Sのホールジョイントカバーローを、「DC-2663」に修正。
P168	・アクティ660 HA8/HA9のホールジョイントカバーローを、「DC-1628」に修正、備考を削除。
P195	・イスズ フォワード 5200 FRDのタイロッドエンドカバーを、「DC-2648」に修正。 ・イスズ フォワード 5800 FTRのタイロッドエンドカバーを、「DC-2648」に修正。 ・イスズ フォワード 6500 FTR/FRRのタイロッドエンドカバーを、「DC-2648」に修正。 ・イスズ フォワード 7100 FRD/FTR/FRR/FVZ/GTRのタイロッドエンドカバーを、「DC-2648」に修正。 ・イスズ フォワード 7800 FRD/FTR/FVZ/FTSのタイロッドエンドカバーを、「DC-2648」に修正。
P196	・イスズ フォワード 7800 FRD/FTR/FTSの欄を削除。(重複により) ・イスズ フォワード 8400 FRRのタイロッドエンドカバーを、「DC-2648」に修正。
P199	・ダイハツ タント LA600/LA610のホールジョイントカバーローを、13.09-15.05は「DC-1635」 15.05～は「DC-1689」に修正。
P200	・ダイハツ ハイゼット660 S82C/S82Pのタイロッドエンドカバーは、ブーツ単品を「DC-1117」 タイロッドエンド Assyを、「DC-1167A」。元々ハンドの「DC-1117」であったが、Assyが カシメタイプ「DC-1167」に変更、市場では両方が存在するため、要現車確認。
P219	・アルトラパン 660 HE33Sのタイロッドエンドカバーを、「DC-2523」に修正。
P223	・スズキ スイフト 1300 ZC72S/ZD72S/ZC83Sのタイロッドエンドカバーを、「DC-2522」に修正。 ・スズキ スイフト 1600 ZC32のタイロッドエンドカバーを、「DC-2522」に修正。

★新製品情報2022年5号No.589 11月発行でご案内いたしました「二輪用補修部品ラインナップ」にて、BPH-2001の部品番号に誤りがありましたので、訂正してご案内申し上げます。

5825番号 BPH-2001

部品番号 誤:51661-GFC-771 → 正:51611-GFC-771