

2023年12月発行

5825番号 部品番号	品名 適用車種	使用 個数	5825 標準価格	受注 単位
スズキ・マツダ	・ブロードリーフ検索コード [コード無し] ・JANコード [4957273410486]			
SZ-2169A 【スズキ】 16621-73G01 【マツダ】 1A00-19-862A	オイルクーラーガasket 【スズキ】 (年式は目安) ワゴンR CT21S/CT51S(ターボ付) 93.08-98.10 CV21S/CV51S(ターボ付) 93.08-98.08 MA61S/MA63S(ターボ付) 97.01-00.10 MB61S(ターボ付) 97.01-99.03 MC11S/MC21S(ターボ付) 98.09-01.10 キャリイ DC51T 91.09-98.10 /エブリイ DD51T 91.09-98.10 DE51V 91.09-98.10 DF51V 91.09-98.11 ジムニー JA11C/JA11V 90.02-95.10 JA12C/JA12V 95.11-98.08 JA22W 95.11-98.08 JB23W 98.09-18.07 【マツダ】 AZ-ワゴン CY21S(ターボ付) 97.04-98.06 AZ-オフロード JM23W 98.10-14.04 スクラム DG51B/DG51V 90.02-91.09 DL51V/DM51V 91.09-98.10	1	470	1
 材質:アクリルゴム	1 月 上 旬 発 売 予 定 ●(株)ブロードリーフ(PM.NS)には、1月上旬より反映予定です。			

🚗 SZ-2169A発売に伴う、SZ-2169販売終了のお知らせ 🚗

【販売終了理由】

SZ-2169に結合しております、16621-73G00(スズキ)と1A00-19-862(マツダ)の部品番号変更に伴い、材質の変更が確認されたため。

<材質> SZ-2169 シリコンゴム → SZ-2169A アクリルゴム

SZ-2169に結合している部品番号は、SZ-2169Aへ結合変更となります。

スズキ 16621-73G00
マツダ 1A00-19-862




SZ-2169Aに結合変更

※ブロードリーフ結合変更のタイミングは1月上旬予定です。

形状の変更はないため、SZ-2169も問題なくご使用いただけますが、SZ-2169Aはより耐油性に優れた材質を使用しております。

裏面もご覧ください。

5825番号 部品番号	品名 適用車種	使用 個数	5825 標準価格	受注 単位
ホンダ				
	・ブロードリーフ検索コード [173・163・164] ・JANコード [4957273410264]			
DC-1545	タイロッドエンドカバー	2	610	1
06535-T4R-305	N-VAN JJ1/JJ2 18.07- ステップワゴン RP1/RP2/RP3/RP4 15.04-22.05			
06535-T7A-305	RP5/RP6/RP7/RP8 17.09- フリード GB5/GB6/GB7/GB8 16.09- ヴェゼル RU1/RU2/RU3/RU4 13.12-21.04 RV3/RV4/RV5/RV6 21.04- ジェイド FR4/FR5 15.02-20.07 ZR-V RZ3/RZ4/RZ5/RZ6 23.04- CR-V RW1/RW2/RT5/RT6 18.08- インサイト ZE4 18.12- シビック FC1 17.09-20.08 FK2/FK7/FK8 15.12-21.07 FL1/FL4/FL5 21.09- ホンダ E ZC7 20.07-			
				
カシメタイプ				
発 売 済				
●(株)ブロードリーフ(PM.NS)には、12月中旬より反映予定です。				

DC-1545が使用可能なタイロッドエンドASSY部品番号					
メーカー	部品番号	メーカー	部品番号	メーカー	部品番号
ホンダ	53540-TBA-A01	ホンダ	53540-TAA-013	ホンダ	53540-TXA-013
ホンダ	53560-TBA-A01	ホンダ	53540-TMB-H01	ホンダ	53540-3M0-003
ホンダ	53540-TGH-A01	ホンダ	53560-TMB-H01	ホンダ	53540-3M0-013
ホンダ	53560-TGH-A01	ホンダ	53540-TDK-003	ホンダ	53560-3M0-003
ホンダ	53540-T20-A02	ホンダ	53560-TDK-003	ホンダ	53560-3M0-013
ホンダ	53560-T20-A02	ホンダ	53540-TYF-003	ホンダ	53540-3V0-J01
ホンダ	53540-T60-A02	ホンダ	53540-TET-H01	ホンダ	53560-3V0-J01
ホンダ	53560-T60-A02	ホンダ	53560-TET-H01	ホンダ	53540-T7A-003
ホンダ	53540-TLA-A01	ホンダ	53540-T4R-013	ホンダ	53560-T7A-003
ホンダ	53560-TLA-A01	ホンダ	53560-T4R-013	ホンダ	53540-T7J-003
ホンダ	53540-TAA-023	ホンダ	53540-TXA-003	ホンダ	53560-T7J-003