




2024年4月発行

5825番号 部品番号	品名 適用車種	使用 個数	5825 標準価格	受注 単位
<b>スバル</b>				
	・ブロードリーフ検索コード [ 4612 ] ・JANコード [ 4957273410592 ]			
<b>SB-2055</b>  20464SC010	<b>スタビライザーブッシュ(インナー)</b>	2	790	1
	<b>スタビライザーブッシュ穴径 D=15</b> 車種・仕様により異なります。 適合確認の上ご使用ください。			
	<p>(年式は目安)</p> <p>インプレッサ GH2/GH3 07.03-11.11 GH8 08.07-11.11 GH6/GH7 10.04-11.11 GP2/GP3/GP6/GP7 11.09-16.09 GPE 15.08-16.09</p> <p>インプレッサXV GH2/GH3/GH6/GH7 10.04-11.11 XV GP7 12.07-17.03</p> <p>インプレッサG4 GJ2/GJ3/GJ6/GJ7 11.09-16.09</p> <p>フォレスター SH5(TS除く) 07.09-12.11 SH9/SHJ(TS除く) 10.07-12.06 SJ5/SJG 12.08-18.06</p> <p>レガシィ BR9(TS除く) 09.02-13.04 BRM 12.02-14.09</p> <p>レガシィB4 BM9 09.02-14.09 BMM 12.02-14.09 BN9 14.07-20.09</p> <p>レガシィ BR9 09.02-12.04 アウトバック BRF 09.02-14.09 BRM 12.02-14.09 BS9 14.07-21.03</p>			
<b>発 売 済</b>				
●(株)ブロードリーフ(PM.NS)には、4月中旬より反映予定です。				

5825番号 部品番号	品名 適用車種	使用 個数	5825 標準価格	受注 単位																																	
<b>日 野</b>																																					
<b>YH-0160</b>  <b>SZ950-47016</b>	・ブロードリーフ検索コード [ コード無し ] ・ JANコード [ 4957273410615 ]	2	1,370	2																																	
	<b>トアタリゴム(レンジャー用)</b>																																				
	弊社製品YH-0095と対で使用する製品となります。 <b>YH-0095=9005-44119/SZ950-44003</b>																																				
	(年式は目安)																																				
	<b>レンジャー</b> <table border="0"> <tr><td>FC2A</td><td>17.04-</td></tr> <tr><td>FC7J</td><td>03.10-17.08</td></tr> <tr><td>FC7JHYA</td><td>07.12-11.07</td></tr> <tr><td>FC9J</td><td>11.07-17.08</td></tr> <tr><td>FC9JJAB/FC9JKAB</td><td>16.12-17.08</td></tr> <tr><td>FC9JKAC/FC9JLAB</td><td>16.12-17.08</td></tr> <tr><td>FD2A</td><td>17.04-</td></tr> <tr><td>FD7J</td><td>03.10-17.08</td></tr> <tr><td>FD9J</td><td>11.07-17.08</td></tr> <tr><td>FE2A</td><td>15.05-17.08</td></tr> <tr><td>FE7J</td><td>04.04-17.08</td></tr> <tr><td>FJ7J</td><td>04.04-17.08</td></tr> <tr><td>FX7J</td><td>03.10-17.08</td></tr> <tr><td>GC7J</td><td>03.10-17.08</td></tr> <tr><td>GC9J</td><td>11.07-17.08</td></tr> <tr><td>GD7J</td><td>03.10-17.08</td></tr> <tr><td>GX7J</td><td>03.10-17.08</td></tr> </table>	FC2A	17.04-	FC7J	03.10-17.08	FC7JHYA	07.12-11.07	FC9J	11.07-17.08	FC9JJAB/FC9JKAB	16.12-17.08	FC9JKAC/FC9JLAB	16.12-17.08	FD2A	17.04-	FD7J	03.10-17.08	FD9J	11.07-17.08	FE2A	15.05-17.08	FE7J	04.04-17.08	FJ7J	04.04-17.08	FX7J	03.10-17.08	GC7J	03.10-17.08	GC9J	11.07-17.08	GD7J	03.10-17.08	GX7J	03.10-17.08		
FC2A	17.04-																																				
FC7J	03.10-17.08																																				
FC7JHYA	07.12-11.07																																				
FC9J	11.07-17.08																																				
FC9JJAB/FC9JKAB	16.12-17.08																																				
FC9JKAC/FC9JLAB	16.12-17.08																																				
FD2A	17.04-																																				
FD7J	03.10-17.08																																				
FD9J	11.07-17.08																																				
FE2A	15.05-17.08																																				
FE7J	04.04-17.08																																				
FJ7J	04.04-17.08																																				
FX7J	03.10-17.08																																				
GC7J	03.10-17.08																																				
GC9J	11.07-17.08																																				
GD7J	03.10-17.08																																				
GX7J	03.10-17.08																																				

### 取付イメージ



**発 売 済**

●(株)ブロードリーフ(PM.NS)には、4月中旬より反映予定です。

## DCブーツ 10個包装 仕様変更のご案内

弊社DCブーツの10個包装について、下記写真の通り順次テープ留めから完全自動包装へ変更させていただきます。丸くてかさばるを解消いたしました。何卒宜しくお願い致します。

